

Số: 448 /BC-SGTVT

Kon Tum, ngày 08 tháng 11 năm 2017

## BÁO CÁO

**Tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên các tuyến Quốc lộ và Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ ngày 03/11/2017 đến ngày 08/11/2017**

Kính gửi: Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 3020/UBND-NNTN ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc báo cáo thống kê công tác phòng chống cơn bão số 12. Sở Giao thông Vận tải báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lớn kéo dài từ ngày 03/11/2017 đến ngày 08/11/2017 trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ như sau:

**I. Hệ thống Tỉnh lộ:** Có 04 tuyến bị thiệt hại gồm Tỉnh lộ 673, Tỉnh lộ 675, Tỉnh lộ 676, Đường Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tu Mơ Rông – Ngọc Linh với tổng khối lượng sạt trượt là 105.000 m<sup>3</sup>, ước tính thiệt hại là 13,6 tỷ đồng, cụ thể như sau:

### 1. Tỉnh lộ 673:

- Sạt ta luy dương, sạt ta luy âm gây ách tắc giao thông, tắc nghẽn, hư hỏng tường đầu, sân công thoát nước ngang, rãnh thoát nước dọc;
- Khối lượng sạt trượt: 23.000 m<sup>3</sup>;
- Sạt taluy âm 5 vị trí: 80md;
- Hư hỏng sân công, đầu công: 03 cái;
- Ước thiệt hại: **1,5 tỷ đồng.**

### 2. Tỉnh lộ 676 từ Km0-Km53+700 (đoạn do Sở giao thông Vận tải quản lý):

- Sạt ta luy dương, sạt ta luy âm gây ách tắc giao thông, tắc nghẽn công thoát nước ngang, rãnh thoát nước dọc;
- Khối lượng sạt trượt: 45.000 m<sup>3</sup>;
- Sạt lở taluy âm: 950md;
- Công bị xói lở, hư hỏng: 05 cái;
- Ước thiệt hại: **7,0 tỷ đồng.**

### 3. Đường Ngọc Hoàng-Măng Bút- Tu Mơ Rông-Ngọc Linh

- Sạt ta luy dương gây ách tắc giao thông, tắc nghẽn công thoát nước ngang, rãnh thoát nước dọc;
- Khối lượng sạt trượt: 37.000 m<sup>3</sup>;
- Hư hỏng tường hộ lan do lún sạt taluy âm: 70md;
- Sạt lở taluy âm: 100m;
- Ước thiệt hại: **2,6 tỷ đồng;**

### 4. Tỉnh lộ 675:

- Hiện trạng: Hai mô cầu bị nứt ngang, khe nứt liên tục chạy song song với

hướng dòng chảy, khe nứt rộng 1-2cm; tường cánh nghiêng về lòng cầu, tách rời khỏi thân móng khoảng 5-20cm;

- Giá trị thiệt hại ước tính: **2,5 tỷ đồng;**

- Biện pháp khắc phục bước 1: Đơn vị quản lý đường đã cấm biển báo hạn chế tải trọng dưới 10T, thi công đường tránh cho các xe tải nặng trên 10T lưu thông, đảm bảo giao thông thông suốt.

**II. Hệ thống Quốc lộ:** Có 02 tuyến bị thiệt hại gồm Quốc lộ 24 (đoạn qua tỉnh Kon Tum) và Quốc lộ 40B (đoạn qua tỉnh Kon Tum) với tổng khối lượng sụt trượt là 25.276 m<sup>3</sup>, ước tính thiệt hại là 7,5 tỷ đồng, cụ thể như sau:

**1. Quốc lộ 24 (Đoạn qua tỉnh Kon Tum từ Km69-Km169+200):**

- Từ Km69+300- Km127+850: Sạt lở taluy dương, taluy âm, gây ách tắc giao thông 05 vị trí. Khối lượng khoảng: 23.183m<sup>3</sup>.

- Công ĐK 100 tại: Km69+100; Km70+100; Km70+150; Km97+859: Tường đầu thượng lưu cống bị xói lở, hư hỏng.

- Nước chảy xiết làm xói lở hư hỏng rãnh dọc đoạn từ Km69 đến Km90: 3000md.

- Ước thiệt hại: 5,5 tỷ đồng;

**2. Quốc lộ 40B (đoạn qua tỉnh Kon Tum từ Km147+431-Km 209+100):**

- Hiện trạng: Sạt taluy dương gây tắc rãnh dọc, đất tràn lề đường, mặt đường gây ách tắc giao thông; Rãnh dọc bị xói lở, hư hỏng.

- Khối lượng sụt trượt: 2.093 m<sup>3</sup>;

- Rãnh dọc bị xói lở: 821md;

- Ước thiệt hại: 2 tỷ đồng;

**Tổng giá trị thiệt hại ước tính do cơn bão số 12 gây ra trên các tuyến Quốc lộ và Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh khoảng 21,1 tỷ đồng.**

**III. Biện pháp khắc phục:**


Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường điều động xe máy, nhân lực hút sạt, đảm bảo giao thông. Đến 16h ngày 08/11/2017 các tuyến Quốc lộ 24 (đoạn thuộc địa phận Kon Tum); Quốc lộ 40B (đoạn thuộc địa phận tỉnh Kon Tum) và các Tỉnh lộ 673,675, 676 (từ Km0-Km53+700) đã đảm bảo giao thông, riêng đường Ngọc Hoàng-Măng Bút -Tu Mơ Rông-Ngọc Linh vẫn đang bị tắc, đơn vị quản lý đường đang triển khai hút sạt, thông xe trong thời gian sớm nhất.

Sở Giao thông vận tải báo cáo Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (/b/c);
- Lưu VT, QLKCHTGT.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Chuẩn