

Số: 441 /BC-SGTVT

Kon Tum, ngày 04 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO NHANH

Tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên các tỉnh lộ từ ngày 03/11/2017 đến 15h00' ngày 04/11/2017

Kính gửi: Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

Thực hiện Công điện số 06/CĐ-CT ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về công tác phòng chống cơn bão số 12. Sở Giao thông Vận tải báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lớn kéo dài từ ngày 03/11/2017 đến 15h00' ngày 04/11/2017 trên các Quốc lộ, tỉnh lộ như sau:

1. Tỉnh lộ 673:

- Km16+300: Sụt ta luy dương phía bên phải, đất tràn lấp mặt đường gây ách tắc giao thông, xe ô tô các loại không qua lại được (Khối lượng: 30mx6mx0,5m).

- Km19+800: 01 cây đường kính 1m ngã đổ ngang đường, đã cắt dọn để đảm bảo giao thông.

- Tại các vị trí sau sụt lở ta luy dương, đất tràn lấp mặt đường: Km20+600 (15mx2mx1m); Km20+980 (5mx2mx1m); Km21+700 (10mx3mx2m); Km22+050 (5mx2mx1m);

- Km29+600 đất tràn lấp mặt đường tắc đường (30mx5,5mx1m).

Đơn vị quản lý đường đang điều động máy đào tới hốt dọn để đảm bảo giao thông.

2. Tỉnh lộ 676:

- Các vị trí sau sụt lở ta luy dương, đất tràn lấp mặt đường: Km22+950 kích thước 12mx2mx1m; Km24+430: đất tràn lấp mặt đường dài 30m, cao 0,4m gây tắc đường; Km24+500 đất tràn lấp mặt đường dài 80m, cao 0,5m gây tắc đường; Km26+500: đất tràn lấp mặt đường dài 60m, cao từ 0,7m đến 0,8m gây tắc đường; Km36+600 kích thước 7mx2mx1m; Km45+400 kích thước 7mx3mx1,5m.

Hiện tại, đơn vị quản lý đường đã bố trí 01 máy xúc lật tiến hành hốt dọn để đảm bảo giao thông.

Sở Giao thông vận tải báo cáo Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu VT, QLKCHTGT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phan Mười