

Số: 443 /BC-SGTVT

Kon Tum, ngày 07 tháng 11 năm 2017

### **BÁO CÁO NHANH**

**Tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên các tuyến Quốc lộ và Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ ngày 03/11/2017 đến ngày 07/11/2017**

Kính gửi: Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

Thực hiện Công điện số 06/CĐ-CT ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về công tác phòng chống cơn bão số 12. Sở Giao thông Vận tải báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lớn kéo dài từ ngày 03/11/2017 đến ngày 07/11/2017 trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ như sau:

**I. Hệ thống Tỉnh lộ:** Có 04 tuyến bị thiệt hại gồm Tỉnh lộ 673, Tỉnh lộ 675, Tỉnh lộ 676, Đường Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tu Mơ Rông – Ngọc Linh với tổng khối lượng sạt trượt là 26.337,5 m<sup>3</sup>, ước tính thiệt hại là 12.5 tỷ đồng, cụ thể như sau:

**1. Tỉnh lộ 673:**

- Có 71 vị trí sạt ta luy dương, sạt ta luy âm gây ách tắc giao thông, tắc nghẽn công thoát nước ngang, rãnh thoát nước dọc;
- Khối lượng sạt trượt: 8.103 m<sup>3</sup>;
- Ước thiệt hại: 1.5 tỷ đồng;
- Biện pháp khắc phục bước 1: Đơn vị quản lý đường đã điều động xe máy, nhân lực để khắc phục. Hiện đã đảm bảo giao thông.

**2. Tỉnh lộ 676:**

- Có 53 vị trí sạt ta luy dương, sạt ta luy âm gây ách tắc giao thông, tắc nghẽn công thoát nước ngang, rãnh thoát nước dọc;
- Khối lượng sạt trượt: 11.564 m<sup>3</sup>;
- Ước thiệt hại: 7.0 tỷ đồng;
- Biện pháp khắc phục bước 1: Đơn vị quản lý đường đã điều động xe máy, nhân lực để khắc phục. Hiện đã đảm bảo giao thông.

**3. Đường Ngọc Hoàng-Măng Bút- Tu Mơ Rông-Ngọc Linh**

- Có 11 vị trí sạt ta luy dương gây ách tắc giao thông, tắc nghẽn công thoát nước ngang, rãnh thoát nước dọc;
- Khối lượng sạt trượt: 6.670,5 m<sup>3</sup>;
- Ước thiệt hại: 1.5 tỷ đồng;
- Biện pháp khắc phục bước 1: Đơn vị quản lý đường đã điều động xe máy, nhân lực để khắc phục. Hiện đã đảm bảo giao thông.

#### 4. Tỉnh lộ 675:

- Hiện trạng: Hai mô cầu bị nứt ngang, khe nứt liên tục chạy song song với hướng dòng chảy, khe nứt rộng 1-2cm; tường cánh nghiêng về lòng cầu, tách rời khỏi thân mô một khoảng 5-20cm;

- Giá trị thiệt hại ước tính: 2.5 tỷ đồng;

- Biện pháp khắc phục bước 1: Đơn vị quản lý đường đã cấm biển báo hạn chế tải trọng dưới 10T, thi công đường tránh cho các xe tải nặng trên 10T lưu thông, đảm bảo giao thông thông suốt.

**II. Hệ thống Quốc lộ:** Có 02 tuyến bị thiệt hại gồm Quốc lộ 24 (đoạn qua huyện Kon Plông) và Quốc lộ 40B (đoạn qua huyện Tu Mơ Rông) với tổng khối lượng sụt trượt là 3.965 m<sup>3</sup>, ước tính thiệt hại là 800 triệu đồng, cụ thể như sau:

##### 1. Quốc lộ 24:

- Có 16 vị trí sạt ta luy dương gây ách tắc giao thông, tắc nghẽn cống thoát nước ngang, rãnh thoát nước dọc;

- Khối lượng sụt trượt: 2.813 m<sup>3</sup>;

- Ước thiệt hại: 700 triệu đồng;

- Biện pháp khắc phục bước 1: Đơn vị quản lý đường đã điều động xe máy, nhân lực để khắc phục. Hiện đã đảm bảo giao thông.

##### 2. Quốc lộ 40B:

- Hiện trạng: Có 01 vị trí sạt taluy dương gây tắc rãnh dọc, đất tràn lề đường, mặt đường gây ách tắc giao thông tại Km148+500;

- Khối lượng sụt trượt: 1.152 m<sup>3</sup>;

- Ước thiệt hại: 100 triệu đồng;

- Biện pháp khắc phục bước 1: Đơn vị quản lý đường đã điều động xe máy, nhân lực để khắc phục. Hiện đã đảm bảo giao thông.

**Tổng giá trị thiệt hại ước tính do cơn bão số 12 gây ra trên các tuyến Quốc lộ và Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh khoảng 13.3 tỷ đồng.**

Trên đây là số liệu thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra, hiện trên các tuyến thời tiết vẫn đang mưa nhiều, nước sông dâng cao. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường tiếp tục tuần tra, kiểm tra; bố trí máy móc, vật tư, nhân lực ứng trực 24/24 để đảm bảo giao thông.

Sở Giao thông vận tải báo cáo Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu VT, QLKCHTGT.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phan Mươi

**BẢNG TỔNG HỢP THIẾT HẠI TRÊN CÁC TUYẾN QUỐC LỘ, TỈNH  
LỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM DO ẢNH HƯỞNG CỦA CƠN  
BÃO SỐ 12 TỪ NGÀY 03/11 ĐẾN NGÀY 07/11/2017**  
(Kèm theo Báo cáo số **445**/BC-SGTVT ngày 07/11/2017)

TT	Tên tuyến đường	Khối lượng sụt trượt (m3)	Ước thiệt hại (tỷ đồng)	Ghi chú
<b>I. Hệ thống Tỉnh lộ</b>		<b>26.337,05</b>	<b>12,5</b>	
1	Tỉnh lộ 673	8.103	1,5	Đảm bảo giao thông 71 vị trí
2	Tỉnh lộ 675	Nứt mó cầu Nghiêng tường cánh, thân mộ	2,5	Cấm biển hạn chế tải trọng, làm đường tránh cho xe tải nặng
3	Tỉnh lộ 676	11.564	7,0	Đảm bảo giao thông 53 vị trí
4	Đường Ngọc Hoàng- Mãng Bút-Tu Mơ Rông-Ngọc Linh	6.670,5	1,5	Đảm bảo giao thông 11 vị trí
<b>II. Hệ thống Quốc lộ</b>		<b>3.965</b>	<b>0,8</b>	
1	Quốc lộ 24	2.813	0,7	Đảm bảo giao thông 16 vị trí
2	Quốc lộ 40B	1.152	0,1	Đảm bảo giao thông 01 vị trí
	<b>Tổng cộng</b>	<b>30.302,5</b>	<b>13,3</b>	